

Aufnahmedorne für Messerköpfe

Holding arbors for milling cutters

Mandrins pour porte-fraises

Ersatzteile ab Seite H 10.17.
Allgemeines Zubehör und Bedienschlüssel Kapitel Z, Zubehör.



Spare parts page H 10.17.
General accessories and service keys: chapter Z, Accessories.

Pièces de rechange page H 10.17.
Accessoires généraux et clés de service chapitre Z Accessoires.

Mit innerer Kühlschmierstoffzufuhr

With central coolant feed

Avec arrosage central



MVS- Verbindungsstelle MVS connection Connexion MVS		Fräseraufnahme Shell-mill adaptor Ø alésage fraise							Best.-Nr. Order No. No de cde.
d ₂	d ₁	d ₅	X ₁	l ₁	d ₄	d ₆	kg		
50	28	16	16	17	–	40	0,4	162 032	
50	28	22	16	19	–	50	0,5	162 033	
63	36	27	16	21	–	60	0,8	161 082	
80	36	32	16	24	–	78	1,1	209 080	
80	36	40	19	27	66,7	89	1,5	209 081	

Aufnahmedorn mit MVS 100-56
siehe Kapitel G, Seite G 2.1

Holding arbor with MVS 100-56
see chapter G, page G 2.1

Mandrin avec MVS 100-56 voir chapitre G,
page G 2.1

