

Gewindeschneidfutter

Tapping chucks

Mandrins de taraudage

Ersatzteile und Bedienungsschlüssel
siehe Zubehör, ab Seite G 10.19


Spare parts and service keys
see accessories, from page G 10.19

Pièces de rechange et clés de service:
voir accessoires, page G 10.19

Ohne innere Kühlschmierstoffzufuhr

Without central coolant feed

Sans arrosage central



MVS- Verbindungsstelle MVS connection Connexion MVS		Schnellwechsel-Einsätze Quick change adaptors Adaptateurs à changement rapide		Längenausgleich Compensation of length Compensation de longueur							
		für Gewinde- Nenngröße bohrer Nominal size for taps Dim.						Druck Pressure Compression	Zug Tension Extension	Bestell-Nummer Order Number No de cde.	
d ₂	d ₁	pour tarauds	nominal	X ₁	l ₁	d ₅	d ₆			kg	
40	22	M 3 - M 12	1	64	51	19	36	7,5	7,5	0,6	209 092
50	28	M 3 - M 12	1	62	49	19	36	7,5	7,5	0,7	162 023
50	28	M 8 - M 20	2	94	–	31	53	12,5	12,5	1,1	162 024
63	36	M 3 - M 12	1	56	43	19	36	7,5	7,5	0,8	161 030
63	36	M 8 - M 20	2	80	67	31	53	12,5	12,5	1,3	161 031
63	36	M 14 - M 33	3	152	–	48	78	20,0	20,0	4,1	161 032



G